

绞龙门盖快开把手的几种设计形式 | 输送

01


快开螺母把手

直把手型



螺母把手型





02



搭扣式压紧把手



>> 搭扣把手举例



>> 安装位置举例



>> 蛟龙设计举例











03

压杆把手



